

Dichtsatz 610738

Komatsu Ø070 Ø130



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	N070.00x 83.00x10.00	
Stützring	SR070.00x 83.00x 3.00	
Schockdichtung	NR070.00x 85.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O130.00x 3.00 90Shore	O125.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR125.00x130.00x 1.25	
Kolbendichtung	K130.00x107.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR130.00x123.00x14.80 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik