

Dichtsatz 610745

Komatsu Ø075 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB	A085.00x100.00x 8.00 AS-HDW
Nutring	N075.00x 88.00x10.00	
Stützring	SR075.00x 88.00x 3.00	
Schockdichtung	NR075.00x 90.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O135.00x 3.00 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore O018.77x 1.78 90Shore
Stützring	SR135.00x140.00x 1.25	
Kolbendichtung	K140.00x117.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O074.1x 5.70 90Shore	
Stützring	SR075.00x 85.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x17.50 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik