

Dichsatz 610774

Komatsu Ø100 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB A090.00x105.00x 4.00 AS-HDW	
Nutring	N100.00x115.00x10.00	
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00	
Schockdichtung	NR100.00x115.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O129.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.90	
Kolbendichtung	K140.00x117.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O089.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR090.00x100.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR140.00x128.00x12.20 WR	
Diverse	A100.00x115.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik