

Dichsatz 610790

Komatsu Ø120 Ø185



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A120.00x136.00x 9/12 AS	A110.00x125.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N120.00x140.00x10.00	
Stützring	SR120.00x140.00x 3.00	
Schockdichtung	GS120.00x135.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O179.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR180.00x190.00x 1.90	
Kolbendichtung	K185.00x162.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O100.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR100.00x105.00x 1.25	
Führungselement Kolben	FR185.00x173.00x22.60 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik