

Dichsatz 610794

Komatsu Ø140 Ø200



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A140.00x160.00x10/14 AS-DKB	
Nutring	N140.00x160.00x12.00	
Stützring	SR140.00x160.00x 4.00	
Schockdichtung	NR140.00x155.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O189.10x 5.70 90Shore	O037.69x 3.53 90Shore
Stützring	SR190.00x200.00x 1.90	
Kolbendichtung	K200.00x177.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O129.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR130.00x140.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR200.00x188.00x22.50 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik