

Dichtsatz 611268

Liebherr Ø085 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A085.00x 97.20x 8.10 A-TE
Nutring	GS085.00x105.50x 8.10 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR085.00x 90.00x24.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	
Stützring	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik