

Dichtsatz 611280

Liebherr Ø090 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x102.20x 8.10 DA-24	A090.00x102.20x 8.10 A-TE	A090.00x 98.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-2		
Stützring			
Schockdichtung	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR090.00x 95.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O159.20x 5.70 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore	O078.00x 4.00 90Shore
Stützring	SR160.00x170.00x 2.00 PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik