


Dichsatz 611290

Liebherr Ø095 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A095.00x107.20x 8.10 DA-24	A095.00x107.20x 8.10 A-TE
Nutring	GS095.00x110.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS095.00x115.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung	GS095.00x115.50x 8.10 GSS-2	
Führungselement Stange	FR095.00x100.00x14.80 HGW (3Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O128.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore O129.30x 5.70 70Shore
Stützring	SR125.00x135.00x 1.80 SPR PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik