

# Dichtsatz 611298

Liebherr Ø100 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x112.20x 8.10 A-TE
<b>Nutring</b>	GS100.00x120.50x 8.10 GSS-2
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR100.00x105.00x24.80 HGW (2Stk.)
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.14x 5.34 70Shore
<b>Stützring</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik