

# Dichtsatz 611300

Liebherr Ø100 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A100.00x112.20x 8.10 DA-24	A100.00x112.20x 8.10 A-TE	A100.00x108.00x 4/7 A-DA17
<b>Nutring</b>	GS100.00x115.10x 6.30 GSS-2		
<b>Stützring</b>	GS100.00x120.50x 8.10 GSS-2		
<b>Schockdichtung</b>	GS100.00x115.10x 6.30 GSS-9		
<b>Führungselement Stange</b>	FR100.00x105.00x14.80 HGW (3Stk.)		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O149.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore	O080.00x 3.00 70Shore
	O094.92x 2.62 70Shore	O149.30x 5.70 70Shore	
<b>Stützring</b>	SR150.00x160.00x 2.00 PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)	SR078.00x 83.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)
	SR090.00x 94.00x 3.00 PTFErein		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik