

Dichtsatz 611302

Liebherr Ø105 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A105.00x117.20x 8.10 DA-24	A105.00x117.20x 8.10 A-TE	
Nutring	GS105.00x120.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS105.00x125.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS105.00x120.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR105.00x110.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O149.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore	O080.00x 3.00 70Shore
	O142.90x 5.34 70Shore		
Stützring	SR150.00x160.00x 2.00 PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)	SR080.00x 85.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)
	SR142.90x 5.34 SPR PTFErein		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik