

Dichsatz 611306

Liebherr Ø105 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A105.00x117.20x 8.10 DA-24
Nutring	GS105.00x125.50x 8.10 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS105.00x120.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR105.00x110.00x14.80 HGW (3Stk.)
O-Ring Stangenführung	O139.00x 6.00 70Shore
Stützring	SR135.00x145.00x 1.70 SPR PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik