

Dichtsatz 611308

Liebherr Ø110 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x122.20x 8.10 A-TE
Nutring	GS110.00x130.50x 8.10 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR110.00x115.00x24.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O045.00x 3.00 70Shore
Stützring	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik