

Dichtsatz 611312

Liebherr Ø110 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x122.20x 8.10 A-TE (2Stk.)
Nutring	GS110.00x125.10x 6.30 GSS-2 (2Stk.)
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR110.00x115.00x14.80 HGW (3Stk.)
O-Ring Stangenführung	O169.30x 5.70 70Shore
Stützring	SR170.00x180.00x 1.70 C-PU

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik