

Dichtsatz 611316

Liebherr Ø115 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A115.00x127.20x 8.10 A-TE		
Nutring	GS115.00x135.50x 8.10 GSS-2		
Stützring			
Schockdichtung	GS115.00x130.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR115.00x120.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O159.20x 5.70 70Shore	O080.00x 3.00 70Shore	O089.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR160.00x170.00x 2.00 PTFErein	SR080.00x 85.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)	SR088.00x 93.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik