

Dichtsatz 611324

Liebherr Ø125 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A125.00x137.20x 8.10 DA-24	A125.00x137.20x 8.10 A-TE	A125.00x137.00x 8.20/11 A-DA17
Nutring	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS125.00x145.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR125.00x130.00x14.80 HGW (4Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O159.20x 5.70 70Shore	O169.30x 5.70 70Shore	O080.00x 3.00 70Shore
	O088.00x 3.00 70Shore (2Stk.)	O100.00x 3.00 70Shore	O115.00x 3.00 70Shore (2Stk.)
Stützring	SR160.00x169.20x 2.00 C-PU	SR165.00x175.00x 1.60 SPR PTFErein	SR080.00x 85.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
	SR088.00x 93.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)	SR115.00x119.00x 3.00 PTFE2	SR100.00x105.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
	SR115.00x120.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik