

Dichtsatz 611326

Liebherr Ø125 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A125.00x137.20x 8.10 DA-24	A125.00x137.20x 8.10 A-TE	A125.00x137.00x 8.20/11 A-DA17
Nutring	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS125.00x145.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS125.00x140.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR125.00x130.00x14.80 HGW (4Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O189.20x 5.70 70Shore	O100.00x 3.00 70Shore	O115.00x 3.00 70Shore (2Stk.)
Stützring	SR185.00x195.00x 1.70 SPR PTFErein	SR115.00x120.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)	SR100.00x105.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
	SR115.00x119.00x 3.00 PTFE2		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik