

Dichtsatz 611328

Liebherr Ø140 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A140.00x156.00x 9.50 DA-24	A140.00x156.00x 9.50 A-TE
Nutring	GS140.00x155.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS140.00x160.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung	GS140.00x155.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR140.00x145.00x14.80 HGW (4Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O200.00x 6.00 70Shore	O115.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR202.00x212.00x 1.80 C-PU	SR115.00x120.00x 1.50 PTFErein (2Stk.) SR128.00x132.00x 4.00 PTFE2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik