

# Dichtsatz 611332

Liebherr Ø160 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A160.00x176.00x 9.50 DA-24
<b>Nutring</b>	GS160.00x180.50x 8.10 GSS-2
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS160.00x180.50x 8.10 GSS-9
<b>Führungselement Stange</b>	FR160.00x165.00x24.80 HGW (4Stk.)
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O218.00x 6.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR220.00x230.00x 1.70 C-PU

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
[www.birrer-hydraulik.ch](http://www.birrer-hydraulik.ch)  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik